

**TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN**


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 2640303/04

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Paul Gilmanlaan 379 A 1620 Drogenbos

EIGENAAR: Triban NV  
Adres: P Gilmanlaan 379 Drogenbos

OPDRACHTGEVER: Venstraete Patrick  
Adres: Industrielaan 30

INSTALLATEUR: 3755 Ruiselede  
Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: 0791005-306

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 03/03/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art.-271) (AREI art.-276) (AREI art.-276bis) (ARAB art.-262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art.-231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop-wooneenheid Type der lokalen: Apartement bus 0021

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2 x 730 V Bescherming van de aansluiting 60 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type DG0A0,3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 0,6 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING:

Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

**PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK**

gezien op  
de aangestelde van de stroomverdelers  
naam:  
handtekening:

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.**


- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03/03/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: 86 F. Janssen  
pr. + naam + handtekening

De directeur,



Triba Nv  
 Paul Gilsonlaan 379A  
 bus0021



De afgevaardigde van  
 het erkend organisme

(Handtekening)

(Datum)

De verantwoordelijke voor de  
 uitvoering van het werk

(Handtekening)

(Datum)

Contactgegevens uitvoerder werk

Elektro – Sanitair – Chauffage

**Verstraete Patrick**

Industriestraat 32 – 8755 Ruisselede

BTW BE 791 005 306

Tel. 051 68 98 86

Fax 051 68 98 49



Triba Nv  
Paul Gilsonlaan 379A  
bus0021

